



SELLO FINAL PARA CINTAS

Visión general




1 CARCASA

2 GEL SÍLICE


Este producto tiene la característica de sellar de manera segura una cinta: Posee un gel sellador de sílice que permite una fijación rápida eficaz y protege de agentes externos como polvo y humedad.

Dimensiones


Vista superior



Vista frontal




Vista lateral



Instalación


1

Corte el cable calefactor de manera lo mas vertical posible.




2

Remueve la cubierta y el trenzado del cable calefactor a 10 mm del final.



3

Inserta el cable calefactor dentro del sello hasta que llegue al fondo



Es normal que desborde el gel sílice al introducir el cable



Producto indicado sólo para cintas heat Trace



Industrial Molina ®

Industrial

comercial@indumol.cl

www.indumol.cl